

## بالابرها

- ۱۲۸- کلیه قسمت‌های تشکیل دهنده دستگاه‌ها و وسایل بالابر و اجزاء آنها از قبیل قطعات اصلی، اتصالات، کابل‌ها، زنجیرها، قلاب‌های بلند کننده، مهارها، پایه‌ها، پی‌ها، تکیه‌گاه‌ها، ریل‌ها، کابین‌ها باید با رعایت اصول ایمنی، قواعد فنی، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های سازندگان آنها، توسط اشخاص ذیصلاح نصب و آماده به کار شوند.
- ۱۲۹- هر وسیله بالابر دارای ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت و زاویه کار مطمئن و مشخص است که باید این مشخصات بر روی تابلویی درج و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود. باری که حمل می‌شود و سرعت کار بالابر، به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد. به علاوه استفاده از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوط ممنوع می‌باشد.
- ۱۳۰- کلیه پیچ و مهره‌ها در دستگاه بالابر باید به ترتیبی باشند که طول پیچ به اندازه کافی بوده و در صورت لزوم، بتوان مهره را آچارکشی و محکم نمود. پیچ‌ها و مهره‌های قطعات متحرک باید دارای واشرهای فتری باشند تا از شل شدن مهره‌ها جلوگیری به عمل آید. همچنین اتصال قطعات بالابرها معمول ساختمانی باید به طریقی باشد که از حرکت جانی دستگاه جلوگیری شود. به علاوه لازم است کلیه دستگاه‌های بالابر دارای سیستم قطع کننده برای موقع اضطراری به خصوص سیستم قطع کننده خودکار برای متوقف نمودن قلاب در فاصله حداقل ۲۰۰ میلیمتری از قرقره وینج باشد.
- ۱۳۱- متصدی دستگاه‌ها و وسایل بالابر همزمان، با کار بر روی دستگاه مورد نظر، حق انجام کار دیگری را ندارد. به علاوه کابین و محل کار متصدی دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید:
- الف- دارای سقف محکم و مطمئن باشد تا متصدی از خطر احتمالی سقوط اجسام بر روی سقف محفوظ بماند.
- ب- به ترتیبی باشد که متصدی میدان دید کافی در اطراف خود برای انجام عملیات داشته باشد.
- ج- به وسیله ارتباط صوتی با خارج از کابین جهت دریافت پیام و همچنین وسیله اطفاء حریق مجهز باشد.
- ۱۳۲- قلاب دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد. همچنین حداقل باری که می‌توان به وسیله آن بلند نمود، به طور واضح بر روی آن حک شده باشد.
- ۱۳۳- میزان حداقل بار مجاز زنجیرها، کابل‌ها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار باید بر روی پلاک فلزی درج و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.
- ۱۳۴- دستگاه‌های بالابر ثابت از قبیل جرثقیل‌های برجی (تاور کرین‌ها) و آسانسورهای موقت باید به طور مطمئن در محل نصب خود مهار گرددند. در مورد تاور کرین‌ها، استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و همچنین پی‌آن، قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید توسط شخص ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نحوه مهار این دستگاه‌ها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداقل نیروی باد و طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشند.
- ۱۳۵- قسمت‌های مختلف دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهای دوره‌ای یا معاينه فنی و آزمایش قرار گیرند.
- الف- بازدید روزانه قلاب‌ها، حلقه‌ها، اتصالات، چنگک‌ها، کابل‌ها، زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که برای بستن و بلند کردن بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر فرسودگی، خوردگی، شکستگی، ترک خوردگی و هر نوع عیب و ایرادهای ظاهری دیگر، توسط متصدی و مسئول دستگاه.
- ب- بازدید فنی کلیه قسمت‌های دستگاه، هفته‌ای یک بار، توسط شخص ذیصلاح.
- ج- معاينه فنی و آزمایش کلیه قسمت‌های دستگاه توسط شخص ذیصلاح و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر ۶ ماه یک بار و همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابه‌جایی و نصب در محل جدید.
- ۱۳۶- رانندگان یا متصدیان دستگاه‌ها و وسایل بالابر باید دارای شرایط زیر باشند:
- الف- از لحاظ جسمی و روانی در سلامت کامل بوده و دارای گواهی بهداشتی از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.
- ب- دوره آموزشی لازم را طی نموده و دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.
- ج- در مورد جرثقیل متحرک (نصب شده بر روی کامیون)، علاوه بر شرایط فوق، داشتن گواهینامه ویژه رانندگی مربوط، طبق ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است.
- ۱۳۷- هر دستگاه بالابر علاوه بر متصدی یا راننده، باید دارای یک نفر کمک متصدی یا علامت دهنده نیز باشد. این شخص باید در مورد نحوه علامت دادن با دست‌ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع علائم مشخصه و یکنواخت، آموزش لازم را دیده باشد.
- ۱۳۸- محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه‌های بالابر باید قبلاً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و کار، خطیری از

طریق نشست زمین، برخورد با سایر جرثقیل‌ها و بالابرها، کابل‌های برق، لوله‌های گاز یا تأسیسات و بناهای موجود، و یا سقوط در محل‌های حفاری شده و از این قبیل، بیش نیاید. همچنین رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و نظایر آن نیز الزامی می‌باشد.

۱۴۹- از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه‌های بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب‌نپذیر باشد، باید با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان، این معابر و فضاهای با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین علائم هشدار دهنده مؤثر از قبیل تابلوها، پرچه‌های مخصوص یا چراغ‌های چشمکزن به کار برده شود. در صورتی که خسروت عبور بار از روی املاک مجاور کارگاه توسط مرجع رسمی ساختمان تأیید گردد، باید این موضوع کتابه اطلاع مالکین و ساکنین مربوط بررسد و تمہیدات ایمنی لازم به عمل آید.

۱۴۰- رانندگان یا متصدیان دستگاه‌ها و وسایل بالابر در موقع کار کردن دستگاه‌ها و یا هنگام آویزان بودن بار، مجاز به انجام کار دیگر و رها کردن دستگاه نمی‌باشند.

۱۴۱- جابه‌جایی و حمل کارگران و افراد با وسایل بالبرنده بار ممنوع می‌باشد.

۱۴۲- در حین انجام کار، راننده یا متصدی دستگاه بالابر و افراد کمکی و علامت دهنده، مجاز به خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه و از این قبیل که باعث کاهش هوشیاری فرد می‌گردد، نمی‌باشند.

۱۴۳- در هنگام باد و طوفان شدید باید از کار کردن با دستگاه‌ها و وسایل بالابر خودداری نمود و نیز در چنین موقعی باید بازوی جرثقیل‌های بر جی (تاور کریں) در حالت آزاد قرار گیرد. افزایش ارتفاع این جرثقیل‌ها باید در هوای مناسب و با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود.

۱۴۴- بار باید به طور آهسته و ملایم جابه‌جا و بالا و پایین اورده شود، به طوری که در شروع بلند کردن یا در حین پایین اوردن و توقف، ضربه‌ای به دستگاه وارد نشود و کنترل آن نیز برای اپراتور به راحتی امکان‌پذیر باشد.

۱۴۵- در زمان استقرار جرثقیل‌های متحرک، باید از استحکام تکیه‌گاه جک و عدم احتمال وجود چاه با یک گردش آزمایشی دکل، اطمینان حاصل گردد.

۱۴۶- جام(باکت)، سبد کاین و یا هرگونه وسیله حمل بار، باید متناسب با نوع بار و ظرفیت بالابر انتخاب و دارای تعادل باشد.

## وسائل موتوردی

۱۴۷- قبل از شروع کار با ماشین‌آلات و دیگر وسایل موتوردی باید ترمز، جعبه فرمان، لاستیک، چراغ، بوق، برف پاک کن و سایر قسمت‌های عمل کننده، مورد بازدید و بررسی قرار گیرند تا از سالم و آماده به کار بودن قسمت‌های مذکور اطمینان حاصل شود. ترمزها باید به نحوی تعمیر و نگهداری شوند که وسایل موتوردی یاد شده با ظرفیت کامل بار، در کلیه مسیرهای ناهموار و شیبدار کارگاه ساختمانی، قابل کنترل باشند. ضمناً اطراف و زیر ماشین نیز باید قبل از روشن کردن موتورد و حرکت وسیله موتوردی بازدید و کنترل شود.

۱۴۸- در کارگاه‌هایی که از وسایل موتوردی خاکبرداری و جابه‌جایی مصالح ساختمانی استفاده می‌شود، باید راههای ورود و خروج مطمئن، بی خطر و مناسب برای آنها ایجاد گردد. همچنین برای مقابله با خطرهای ناشی از حرکت وسایل یاد شده، لازم است علائم و وسایل هشدار دهنده مناسب، مخصوصاً در موقع حرکت به سمت عقب فراهم شود.

۱۴۹- بارگیری بیش از ظرفیت مجاز وسایل موتوردی ممنوع است. کلیه بارها باید با وسایل ضروری از قبیل زنجیر، کابل، طناب، توری، چادر بزرگ و نظایر آن محکم به بدنه وسیله نقلیه بسته شود، تا مانع از سقوط و ریخت احتمالی آنها گردد. همچنین باید با نصب علائم هشدار دهنده و آگاه کننده نظریه چراغ چشمکزن یا پرچم قرمز از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

۱۵۰- در موقع بارگیری وسایل نقلیه موتوردی به وسیله جرثقیل، لودر و امثال آن باید کلیه سرنشیان، وسایل مذکور را ترک و در محل این مستقر گرددند، مگر اینکه کاین راننده با ورق‌های فولادی مقاوم تقویت و محافظت شده باشد. ضمناً در هنگام بارگیری و یا تخلیه وسایل نقلیه فوق باید علاوه بر استفاده از ترمز دستی از موانع مناسب از قبیل بلوک‌های چوبی نیز برای جلوگیری از حرکت اتفاقی و مهار وسایل مذکور استفاده شود.

۱۵۱- جهت جلوگیری از سقوط افراد به داخل قیف‌های تغذیه شونده مواد و مصالح ساختمانی، باید تدابیر لازم اتخاذ گردد.

۱۵۲- در موقع توقف(بارک) وسایل موتوردی گودبرداری و خاکبرداری از قبیل بلدوزر، لودر، بیل مکانیکی و نظایر آن باید تیغه آنها روی زمین قرار داده شود.

۱۵۳- در شرایطی که به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن احتمال به خطر افتادن تعادل وسیله موتوردی وجود دارد باید قبل از شروع عملیات اقدامات ایمنی و حفاظتی لازم به عمل آید.

**۱۵۴**- در موقع تخلیه یا بارگیری وسائل موتوری در محیط‌های بسته، باید تهویه لازم و کافی، حسب مقادیر حدود مواجهه مجاز اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد. در غیر این صورت باید موتور آنها خاموش شود.

### ایمنی داربست‌ها

**۱۵۵**- کلیه قسمت‌های داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه‌گاه‌ها، اتصالات، راه‌های عبور و پنکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چوب، فولاد و امثال آن توسط شخص یا اشخاص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت یذیرش  $4$  برابر با مورد نظر را داشته باشد.

**۱۵۶**- قطعات و اجزاء چوبی به کار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد. همچنین باید از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نواقص آن می‌گردد، خودداری شود.

**۱۵۷**- تخته‌های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زانه و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لفزنده باشند. کلیه تخته‌ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای  $250$  میلیمتر عرض و  $50$  میلیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جایه‌جا نشده و ابزار و مصالح از بین آنها به پایین سقوط ننماید. همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به این نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه‌گاه‌های تخته‌ها حداقل برای کارهای سنگین  $1/8$  متر و برای کارهای سبک  $2/3$  متر باشد.

**۱۵۸**- اجزای فلزی داربست شامل لوله‌ها، بست‌ها، پایه‌ها، چفت‌ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیوب باشد. همچنین لوله‌های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

**۱۵۹**- کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده کردن داربست، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.

**۱۶۰**- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید، کنترل و تأیید قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.

الف- قبل از شروع به استفاده از آن.

ب- حداقل هفتادی یک بار در حین استفاده.

ج- پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.

د- پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

**۱۶۱**- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی نصب گردد. همچنین برای پیش‌گیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاه، باید در لبه‌های باز آن پاخورهای مناسب نصب شود.

**۱۶۲**- در فصل سرما هنگامی که بر روی جایگاه کار مستقر بر داربست برف یا بیخ وجود داشته باشد، کارگران نباید روی آن کار کنند. مگر آنکه قبلاً برف و بیخ از روی جایگاه برداشته شود.

**۱۶۳**- از جایگاه داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز باید جهت تعادل داربست، بار روی جایگاه به طور یکنواخت توزیع گردد. در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح و ابزار کار از روی جایگاه داربست تخلیه شود.

**۱۶۴**- برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن رعایت موارد زیر الزامی است.

الف- پایه‌های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه‌گاه‌ها مستقر شود، به طوری که از جایه‌جایی و لفزن آنها جلوگیری به عمل آید.

ب- پایه‌های داربست در محل استقرار بر روی زمین باید روی صفحات مقاوم قرار گیرند، تا از فرو رفتن آنها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیش‌گیری شود.

ج- داربست باید در فاصله‌های مناسب عمودی و افقی، به طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان آن در حین کار جلوگیری به عمل آید.

د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می‌گیرد، باید در محل تلاقی به طور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند.

ه- در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگیری شود.

**۱۶۵**- هنگامی که مصالح از روی جایگاه داربست به طرف بالا کشیده می‌شود، باید به طریق مناسبی از برخورد آن با داربست جلوگیری به عمل آید.

**۱۶۶**- در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی، باید کلیه میخ‌ها از قطعات داربست به طور کامل بیرون کشیده شوند.

## ایمنی نردها

- ۱۶۷- در استفاده از انواع نردها رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد.
- الف- نوع، جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردها باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد.
  - ب- از نردهایی که پله‌ها یا پایه‌های آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند، نباید استفاده شود.
  - ج- هنگام استفاده از نردها، حمل بار با دست منوع می‌باشد.
  - د- پایه‌ها و تکیه‌گاه نردها باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد. همچنین پله‌ها و پایه‌های نردها نباید به مواد روغنی و لغزندۀ آلوهه باشند.
  - ه- پله‌های نردها فنزی باید آجدار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها بیش‌گیری به عمل آید.
  - و- نردها را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است، قرار داد مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد.
  - ز- طول نردها باید ۱ متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد.
  - ح- از یک نرده بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.
- ۱۶۸- نردها ثابت با طول بیش از ۳ متر باید مجهرز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد. به علاوه در این نوع نردها باید حداقل در هر ۹ متر، یک پاگرد تعییه شود و هر قطعه از نرده که بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. همچنین نردها و پاگردها آن باید به وسیله نرده محافظت شود.
- ۱۶۹- افزودن ارتفاع نردها با قراردادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه‌های آن یا اتصال دو نرده کوتاه به یکدیگر مجاز نیست. به علاوه نردها یک طرفه با طول بیش از ۱۰ متر مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۷۰- نردها دو طرفه باید مجهرز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید. ضمناً در حالت باز نباید ارتفاع آن از ۳ متر بیشتر باشد.
- ۱۷۱- استفاده از نردها در هنگام بارندگی و احتمال لغزندگی پایه‌ها ممنوع است. در صورت لزوم چنانچه نردها در محلی که احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، باید به وسیله گوشه<sup>۱</sup> یا کفشه<sup>۲</sup> لاستیکی شیاردار یا وسایل و موانع دیگر از لغزش و حرکت پایه‌ها جلوگیری شود. همچنین تکیه‌گاه بالا باید دارای استحکام کافی باشد.
- ۱۷۲- استقرار نردها یک طرفه قابل حمل باید به گونه‌ای باشد که زاویه ایجادی بین نردها و سطح مبنای در حدود ۷۵ درجه بوده، و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردها تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه‌گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنای باشد.
- ۱۷۳- در صورت اجبار در استقرار نردها یک طرفه قابل حمل در زاویه‌ای بین ۷۵ تا ۹۰ درجه که تکیه‌گاه تحتانی با سطح مبنای ایجاد می‌نماید، باید نردها به وسیله اتصالاتی با سازه یا دیوار به صورت ایمن بسته و محکم گردد.
- ### راه پله موقت
- ۱۷۴- در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به زیرزمین و طبقات، باید حداقل یک راه پله موقت نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداری شود.
- ۱۷۵- پله‌های راه پله موقت باید با رعایت ضوابط و مقررات زیر نصب شود:
- الف- پله‌های موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل یک متر، پهنای کف آنها حداقل ۲۸۰ میلیمتر، ارتفاع آنها حداقل ۱۴۰ میلیمتر و حداقل ۲۲۰ میلیمتر باشد.
  - ب- از چوب، فلز، بتون و نظایر آن طوری ساخته شود که فسمن جلوگیری از لغزش و سقوط افراد، دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و ضریب ایمنی بارگذاری حداقل ۲/۵ نسبت به حداقل پله‌های وارد باشد.
  - ج- پس از اجرای رمپ و پاگرد پله‌های دائمی و تا زمان اجرای این پله‌ها استفاده موقت از شیب راه و پاگرد آنها، با رعایت مفاد بندهای فوق الزامی می‌باشد.
  - د- اطراف باز راه پله‌های موقت باید بلافاصله بعد از بریایی و نصب، با حفاظ متساسب محافظت شوند.

۱. گوشه(a)ve: تکه چوب کنقت که هنگام نسخن باره کردن کنده یا تخته لای آن می‌گذارند. میله یا تکه آهن که در ماشین‌ها برای محکمه ساختن میله جرخ کنار آن می‌گویند.

۲. کفشه: کفشه کوچک- سه شکافدار مانند سه گزو و گوسفند

## راه‌های شیبدار و گذرگاه

۱۷۶- راه‌های شیبدار و گذرگاه باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل ۲/۵ نسبت به حداقل بارهای وارده باشد. خمیناً پوشش کف این راه‌ها و گذرگاه‌ها باید با استفاده از مصالح مقاوم و مناسب طوری طراحی و ساخته شود که موجب لغزش و سقوط افراد نشود و در صورت استفاده از تخته چوبی برای پوشش کف، ضخامت آنها باید از ۵۰ میلیمتر کمتر باشد. همچنین اطراف باز راه‌های شیبدار و معابر که احتمال سقوط افراد را در بردارد، باید محافظت گردد.

۱۷۷- راه‌های شیبدار و گذرگاه‌هایی که فقط برای عبور افراد ایجاد می‌شوند، باید دارای حداقل ۶/۰ متر عرض باشد.

۱۷۸- راه شیبدار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید دارای حداقل ۱ متر عرض و حداقل ۱۸ درصد شیب (زاویه حدود ۱۰ درجه) و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردانی متواالی سطح شیبدار باید بیش از ۲/۵ متر باشد.

۱۷۹- عرض راه شیبدار و معابری که برای حمل و جابه‌جایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده می‌شوند، باید کمتر از ۳/۵ متر باشد، به علاوه در طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.

۱۸۰- عرض راه شیبدار که در گودبرداری‌ها ایجاد می‌شود بایستی حداقل ۴ متر بوده و جدارهای آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.

## عملیات تخریب

۱۸۱- قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده اخذ و با کسب نظر از مهندس ناظر برنامه‌ریزی و اقدام‌های زیر انجام گیرد:

الف- مجوز لازم از مرجع رسمی ساختمان اخذ شود.

ب- با اطلاع و همکاری مؤسسات ذیربط، جریان آب، برق، گاز و سرویس‌های مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم‌سازی، محدود و نگهداری شود، به طوری که راه‌های دسترسی به آنها و شیر آتش‌نشانی محفوظ بماند.

ج- زمان و مدت قطع سرویس‌های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبیل، به اطلاع ساکنین ساختمان‌های مجاور رسانده شود. عدم رعایت محدودیت فوق، فقط هنگامی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا، اینمی را به خطر اندازد. لزوم این امر باید قبل از تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشد.

د- اقدامات لازم، برای محافظت از پیاده‌روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط اقدام لازم به عمل آید.

ه- وسایل و تجهیزات لازم، متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب تهیه شود.

و- اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه‌های همجاور، توسط شخص ذیصلاح بررسی و تدبیر لازم در جهت پایداری اینیه مجاور اتخاذ گردد.

ز- برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری، حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انساشن آنها با توجه به قانون «مدیریت پسماندها» انجام شود.

ح- در تخریب ساختمان‌های خاص نظیر دکلهای مخابراتی، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، دودکش‌های صنعتی و دیگر امکانی که تأسیسات ویژه دارند، قسمت‌های مربوط باید توسط افراد ذیصلاح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات لازم برای تخریب و مقابله با خطرهای ناشی از آن فراهم شود.

ط- در صورتی که ساختمان مورد تخریب دارای برق‌گیر باشد، ابتدا باید برق‌گیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزدیک‌ترین فاصله نصب و آماده به کار گردد.

ی- کلیه شیشه‌های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.

ک- در عملیات تخریب باید کارگران با تجزیه به کار گرفته شده و اشخاص ذیصلاح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل‌ها، روش‌ها و مراحل مختلف اجرای کار را به آنان آموزن دهند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متخصصان ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط نیز باید از اشخاص ذیصلاح باشند.

۱۸۲- کلیه راه‌های ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان‌ها، راهروها، نردهای و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می‌شوند، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند. به علاوه نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تأیید شده‌ای جایگزین شود تخریب گردد.

۱۸۳- در تخریب ساختمان‌هایی که بر اثر فرسودگی، سیل، آتش‌سوزی، زلزله، انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین رفته‌اند، برای

جنوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیصلاح مهار و شمع‌بندی شوند.

۱۸۴- در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمان‌ها و تأسیسات هم‌جوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی بندها و تأسیسات مجاور وجود داشته باشد، باید اقدامات لازم از قبیل نصب سریوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید.

۱۸۵- میخ‌های موجود در تیرها یا تخته‌های ناشی از تخریب باید بالا فاصله به داخل چوب فرو کوییده یا بیرون کشیده شوند.

۱۸۶- تخریب باید از بالاترین قسمت یا طبقه شروع شود و به پایین‌ترین قسمت یا طبقه ختم گردد، مگر در موارد خاص که تخریب به طور یک‌جا با استفاده از مواد منفجره در پی و طبقات از راه دور و یا از طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با یزنهای در حال نوسان انجام شود، باید متناسب با روش‌های مذکور تمهدات ایمنی لازم به عمل آید.

۱۸۷- در پایان هر نوبت کار، قسمت‌های در دست تخریب ناید در شرایط نایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب‌پذیر باشند، رها گرددند. همچنین باید با بررسی لازم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت‌های باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب‌بسته‌ها، شمع‌ها، سپرهای خالی و سایر وسائل حفاظتی، پایداری و ایمنی لازم را دارا می‌باشند.

۱۸۸- انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده‌رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است. در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر مستقل یابند.

۱۸۹- برای حفظ و تأمین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب، باید با روش‌های مناسب و از جمله عملیات آب‌پاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیری شود به علاوه تخریب در شب به جز در موقع اضطراری که به تأیید مرجع رسمی ساختمان می‌رسد، مجاز نمی‌باشد.

## تخریب کف و سقف

۱۹۰- قبل از تخریب سقف باید راه‌های ورودی به طبقه زیر آن طوری مسدود گردد، که هیچ کس نتواند از آن رفت و آمد کند.

۱۹۱- در طاق‌های ضربی، چه هنگامی که دهانه‌ای در آن ایجاد می‌شود و چه در هنگام تخریب کلی آن، باید آجرها و مصالح بین دو تیر آهن تا تکیه‌گاه‌های طاق در امتداد عمود به تیر به طور کامل برداشته شود.

۱۹۲- هنگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فولادی، روی تیرها یا تیرچه‌ها، تخته‌های چوبی سالم به عرض ۲۵۰ میلیمتر و ضخامت ۵۰ میلیمتر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوط بتوانند در روی آنها به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.

۱۹۳- در تخریب طاق‌های شیروانی یا چوبی، ابتدا باید قسمت‌های پوششی سقف برداشته شود، سپس نسبت به برچیدن خریا یا اسکلت سقف اقدام گردد.

۱۹۴- در تخریب کف و سقف رعایت آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی الزامی است.

## تخریب دیوارها

۱۹۵- هیچ یک از تکیه‌گاه‌ها نباید در طبقه‌ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبل از تخریب و برداشته شده باشد.

۱۹۶- تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از ۲۲ برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهاربندی جانبی آزاد بماند، مگر اینکه اساساً برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

۱۹۷- قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله ۳ متری از آنها کلیه سوراخ‌هایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

۱۹۸- تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده‌اند، باید پس از اجرای سازه‌های نگهبان انجام شود.

## تخریب سازه‌های بتنی

۱۹۹- در تخریب سازه‌های بتنی اعم از سازه‌های بتنی با سقف تیرچه و بلوک، کامپوزیت و دال بتنی رعایت موارد زیر الزامی می‌باشد:  
الف- قبل از تخریب سازه بتنی مسلح باید کلیه تجهیزات، مصالح و سازه‌های غیر برابر اصلی جمع‌آوری و تخریب و به طور ایمن از محیط کارگاه تخلیه گردد.

ب- قبل از تخریب سازه بتنی مسلح، باید در فاصله مناسبی از محل تخریب، با استفاده از علامه هشدار دهنده و آنکه کننده از قبیل نوار

خطرو و موانع مناسب، افراد از انجام عملیات تخریب آگاه و از ورود آنها به موضع<sup>۱</sup> خطر جلوگیری شود.

ج- کلیه کارگران تخریب باید به کلاه ایمنی با پوشش ناحیه گردن و ماسک پلاستیکی که تمام صورت و ناحیه چانه را پوشش می دهد مجهر باشدند.

د- کلیه کارگران تخریب باید مجهر به ژاکت ضد ضربه باشدند. این ژاکت<sup>۲</sup> باید به طور مناسب تا ناحیه ران کارگر را پوشش و امکان حرکت آزاد وی را فراهم نماید.

ه- کارگران تخریب باید مجهر به دستکش و پوتین ایمنی باشند و همچنین به طور مناسب از ایراد ضربه به ناحیه یاها محافظت شوند.

## تخریب سازه‌های فولادی

۲۰۰- در صورتی که برای تخریب اسکلت ساختمان از جرثقیل یا وسایل مشابه استفاده شود، باید برای حفظ تعادل و جلوگیری از لنگر بار و صدمه به اشخاص، بناها، تأسیسات و تجهیزات یا اسکلت بنای مورد تخریب، از طناب هدایت کننده استفاده شود.

۲۰۱- قبل از بریدن یا باز کردن قطعات فولادی باید اقدامات لازم به منظور جلوگیری از سقوط آزاد آنها به عمل آید.

## تخریب دودکش‌های بلند صنعتی

۲۰۲- قبل از تخریب دودکش‌های بلند صنعتی و سازه‌های مشابه، از طریق انفجار یا واژگونی، باید محدوده‌ای محافظت شده و مطمئن با وسعت کافی در اطراف آن در نظر گرفته شود.

۲۰۳- در صورتی که سازه‌های مذکور به طریق دستی تخریب گردند، باید از داربست استفاده شده و به تناسب تخریب سازه از بالا به پایین، سکوی داربست نیز به تدریج پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایین‌تر از نقطه بالای سازه بوده و این اختلاف ارتفاع حداقل ۵/۰ متر و حداقل ۱/۵ متر باشد.

۲۰۴- مصالح و ضایعات حاصل از تخریب سازه‌های مورد بحث باید از داخل آنها به پایین ریخته شود. برای جلوگیری از انباشته شدن و تراکم مصالح و ضایعات، باید قبلاً دریچه‌ای در قسمت تحتانی سازه برای تخلیه آنها ایجاد شود. تخلیه مواد مذکور بایستی پس از توقف کار تخریب، انجام شود. در هر صورت ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره نباید بیشتر از ۲ متر باشد.

## ضایعات حاصل از تخریب

۲۰۵- مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر اینکه تخلیه از داخل کانال‌های مخصوص پیش‌بینی شده انجام گیرد.

۲۰۶- در صورتی که مصالح قابل اشتعال و احتراق جدا شده از ساختمان مورد تخریب، در همان محل، انبار و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی فراهم شود.

۲۰۷- ضایعات به دست امده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی یا مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه ضایعات و طبق ضوابط مربوط به دقت نگهداری و بسته‌بندی شوند و سپس به محل مجاز حمل گردند. به علاوه کارگرانی که در تخریب این‌گونه مواد به کار گمارده می‌شوند باید مجهر به دستکش، ماسک و لباس مخصوص باشند.

۲۰۸- مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد. به علاوه باید از وارد شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود.

۲۰۹- مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید به نحوی انباشته شوند که برای ساختمان‌های مجاور و یا معابر عمومی ایجاد مزاحمت و خطر نمایند. این مواد باید در فواصل مناسب بارگیری و به محل‌های مجاز حمل گردند.

## عملیات خاکی

۲۱۰- قبل از شروع عملیات خاکی باید اقدامات زیر توسط سازنده انجام شود:

الف- زمین مورد نظر توسط شخص و یا اشخاص ذیصلاح از لحظه استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری اینکه مجاور به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه نقشه گودبرداری و پایدارسازی جداره‌های گود و برنامه گودبرداری باید توسط این اشخاص تهیه و به تأیید مرجع رسمی ساختمان برسد.

۱. موضع: جا، جایگاه، ماو، محل، مقام، مقر، مکان، موقعت، موقف

۲. ژاکت: پوشک جنو باز و معمولاً دکمه‌دار که از بسمه یا کرک بافته می‌شود و دلاسه را می‌پوشاند.

- روش، برنامه اجرایی گودبرداری و همچنین زمان شروع آن به همراه مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمان در اختیار مهندس خر قرار گیرد.

ح - موقعیت تأسیسات زیرزمینی از قبیل چاهها، کانال‌های فاضلاب، چشمهای و قنوات قدیمی، لوله کشی آب و گاز، کابل‌های برق و تلفن که ممکن است در حین عملیات گودبرداری و خاکبرداری موجب بروز خطر و حادثه گردد و یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و تأسیسی قرار گرفته و با همکاری سازمان‌های ذیربط، نسبت به تعییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و همچنین ایمن‌سازی آنها غدم گردد. در صورتی که تعییر مسیر یا قطع جریان برخی از تأسیسات باد شده امکان‌پذیر نباشد، باید با همکاری سازمان‌های مربوط و ه طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.

د - چنانچه محل گودبرداری در نزدیکی و یا مجاورت یکی از ایستگاه‌های خدمات عمومی از قبیل آتش‌نشانی و اورژانس بوده و یا در مسیر خودروهای آنها باشد، باید قبل از مراتب به اطلاع مسئولین ذیربط رسانده شود تا احیاناً در سرویس‌رسانی عمومی وقفهای ایجاد گردد.

ه - کلیه اشیاء زائد از قبیل تخته سنگ، ضایعات ساختمانی و یا بقایای درختان که ممکن است مانع از انجام کار شده و یا موجب بروز خودت شوند، از زمین مورد نظر خارج گردد.

و - در استفاده از روش‌های پایدارسازی دیوارهای گودبرداری از قبیل میخ‌کوبی و میل مهار ورود به محدوده مالکیت املاک مجاور و همچنین معابر عمومی ممنوع می‌باشد مگر با موافقت ذیفع و مرجع رسمی ساختمان.

۲۱۱- در صورتی که در عملیات خاکی از دستگاه‌های برقی مانند الکتروموتور برای هوادهی، تخلیه آب و نظایر آن استفاده شود، این گونه دستگاه‌ها باید به وسائل حفاظتی مناسب مجهز باشند.

۲۱۲- چنانچه محل مورد نظر برای عملیات خاکی، نقطه حفر چاه در معابر عمومی یا محل‌هایی باشد که احتمال رفت و آمد افراد مستقره وجود داشته باشد، باید با اقدامات احتیاطی از قبیل محصور کردن محوطه حفاری، نصب علائم هشدار دهنده و وسائل کنترل مسیر، از ورود افراد به نزدیکی منطقه حفاری جلوگیری به عمل آمده و دهانه این گونه محل‌ها در پایان کار روزانه مسدود گردد.

## عملیات گودبرداری

۲۱۳- در صورتی که در عملیات گودبرداری و خاکبرداری احتمال خطری برای پایداری و سرویس‌دهی دیوارهای گود، دیوارها و ساختمان‌های مجاور و یا مهارها وجود داشته باشد، باید قبل از گودبرداری و خاکبرداری، ایمنی و پایداری آنها با استفاده از روش‌هایی نظیر نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب و رعایت فاصله لازم و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه‌های نگهبان تأمین گردد.

۲۱۴- در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگ‌راه‌ها، خطوط راه آهن یا مراکز و تأسیسات دارای ارتعاش انجام می‌شود، باید غدامات لازم برای جلوگیری از لغزش یا ریزش دیوارهای صورت گیرد.

۲۱۵- در موارد زیر باید دیوارهای محل گودبرداری، همچنین دیوارها و ساختمان‌های مجاور، دقیقاً توسط شخص ذیصلاح مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش، لغزش یا تعییر شکل‌های غیر مجاز به وجود آمده است، مهارها و وسائل ایمنی لازم از قبیل شمع و سپر نصب و یا مهارهای موجود تقویت گردد.

شف - قبل از پایدارسازی کامل به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی، حداقل هفته‌ای یک بار

ب - بعد از وقوع بارندگی، طوفان، سیل، زلزله و بخندان

ج - بعد از هرگونه عملیات انفجاری

د - بعد از ریزش‌های ناگهانی

ه - بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها

۲۱۶- برای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و وسائل نقلیه با کارگران و وسائل و ماشین‌آلات حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل حفاری و خاکبرداری به نحو مناسب محصور و محافظت شود. در صورتی که گودبرداری و خاکبرداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، باید این حصار در فاصله حداقل  $1/5$  متر از لبه گود احداث و با علائم هشدار دهنده که در شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند، مجهز گردد.

۲۱۷- در گودبرداری‌هایی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن با مشکل نور و تهويه هوا مواجه می‌گردد، لازم است نسبت به تأمین وسائل روشناصی و تهويه هوا اقدام لازم به عمل آید.

- ۲۱۸- مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از ۱ متر از لبه گود ریخته شوند. همچنین این مواد نباید در پیادهروها و معابر عمومی به نحوی ابیانشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردد.
- ۲۱۹- محل استقرار ماشین آلات و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، کامیون یا ابیانشتن خاکهای حاصل از گودبرداری و یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، باید توسط شخص ذیصلاح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد، این فاصله باید دقیقاً از لبه گود رعایت شود.
- ۲۲۰- در گودهایی که عمق آنها بیش از ۱ متر می‌باشد، نباید کارگر در محل کار به تنها یی به کار گمارده شود.
- ۲۲۱- در گودبرداری‌ها، عرض معابر و راههای شیبدار(رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه، نباید کمتر از ۴ متر باشد.
- ۲۲۲- در محل گودبرداری‌های عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان مستولیت نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین آلات سنگین را عهده‌دار باشد. برای آگاهی کارگران و سایر افراد، باید علائم هشدار دهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیون‌ها و ماشین آلات مذکور نصب گردد.

### حفاری چاه‌ها و مجاري

- ۲۲۳- قبل از آغاز عملیات حفاری چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب به ویژه در حفاری دستی چاه‌ها، باید بررسی‌های لازم در خصوص وجود و کیفیت موادی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب‌ها، بی‌ها، جنس خاک لایه‌های زمین و تأسیسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به عمل آید و در صورت لزوم با سازمان‌های ذیریط استعلام گردد. محل حفاری نیز باید طوری تعیین شود که به هنگام کار، خطر ریزش یا نشت قنات، فاضلاب و چاه مجاور یا برخورد با تأسیسات یاد شده وجود نداشته باشد.
- ۲۲۴- به منظور ایجاد تهويه کافی در عملیات حفاری چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب، باید هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که برای سلامتی افراد مضر است، به طرق مقتضی از محل کار خارج شود و به وسیله پمپ هوادهی نسبت به تهويه هوای چاه اقدام گردد. در صورت لزوم باید کارگران به ماسک و دستگاه‌های تنفسی مناسب مجهز شوند تا همواره هوای سالم به آنها برسد.
- ۲۲۵- کلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری چاه‌ها و مجاري آب و فاضلاب مرتبط است، باید متناسب با نوع کار به وسایل و تجهیزات حفاظت فردی، مجهز شوند.
- ۲۲۶- مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی باید نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
- الف- هوادهی و تهويه مناسب چاه و اطمینان از عدم وجود گازهای سمی و مضر، همچنین اطمینان از عدم امکان سرازیر شدن آب و سیلاب به داخل چاه.
- ب- بستن طناب نجات و حمایل‌بند کامل بدن به خود و محکم نمودن انتهای آزاد طناب به نقطه ثابتی در بالای چاه و حاضر بودن همکار وی بر سر چاه.
- ۲۲۷- پس از خاتمه کار روزانه و یا در موقعی که حفاری انجام نمی‌شود، دهانه چاه باید با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شود.

### عملیات برپایی و نصب اسکلت

- ۲۲۸- عملیات ساخت، برپایی و نصب، نظیر جوشکاری، برشکاری و پیچ و مهره کاری سازه‌های فولادی، همچنین عملیات فالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌دیزی در سازه‌های بتی باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.

### اجرای سازه‌های فولادی

- ۲۲۹- در موقع نصب و برپایی اجزای فولادی سازه از قبیل ستون‌ها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارندها و رها کردن آنها، حداقل های تعیین شده در نقشه‌های نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچ‌ها و مهره‌ها انجام گرفته باشد. همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر، عضو زیرین سازه باید صد درصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.
- ۲۳۰- در موقع نصب ستون‌ها، برای جلوگیری از سقوط ستون‌های نصب شده باید این ستون‌ها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستون‌ها مهار شوند. چنانچه اتصال ستون‌ها به وسیله تیرهای واسط امکان‌پذیر نباشد، باید با نظر شخص ذیصلاح موقتاً با مهارهای جانی پایدار گردد. در هر حال هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون‌های مجاور و تأمین پایداری آن رها شود.
- ۲۳۱- برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فولادی در اثر خم شیش از حد، باید قطعات چوب و یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود. استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی‌باشد.

۲۳۴- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از نمکه کار بر روی اسکلت فولادی جلوگیری به عمل آید. همچنین تیر و سایر قطعات فولادی تباید در هنگام نصب، آغشته به برف، بخ و سایر مواد لغزende باشند.

۲۳۵- در عملیات ساخت، برپا نمودن و نصب اجزائی فولادی سازه باید وسائل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کلاه ایمنی، کفش یعنی، حماله بند کامل بدن، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی استفاده قرآن گیرد. همچنین کارگرانی که سطح قطعات فولادی را با سود شیمیایی و یا با روش ماسه پاشی تمیز می‌کنند، باید از ماسک‌های تنفسی استفاده نمایند.

۲۳۶- در هنگام برپایی و نصب قطعات فولادی، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور گردیده و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید.

۲۳۷- قبل از بالا کشیدن تیرآهن‌ها و قطعات فولادی، اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند، باید برداشته شوند.

۲۳۸- در قسمت‌های مناسبی از قطعات فولادی و اجزای تشکیل دهنده اسکلت‌های فولادی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب چاب نجات و مهار داربست‌های معلق پیش‌بینی شود.

۲۳۹- قطعات فولادی مرکب که می‌باشد در ارتفاع نصب شوند، تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل گردد. در غیر این صورت باید، ابتدا در محل کارخانه یا پایی کار پیش نصب شوند.

۲۴۰- تخلیه آهن‌الات از تریلر، کامیون و کامیونت باید با استفاده از وسائل بالاتر و جرثقیل صورت گیرد. بالا کشیدن اجسام سنگین و حجمی از جمله تیرآهن و قطعات فولادی به صورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر بالابرها مکانیکی مناسب استفاده شود.

### اجرای سازه‌های بتنه

۲۴۱- کلیه اجزای قالب‌ها از قبیل شمع‌ها، پانل‌ها، پایه‌ها و سایر قطعات مربوط که برای قالب‌بندی و مهار کردن در کارهای بتنه، طراحی و استفاده می‌شوند، باید توسط شخص ذیصلاح با ضریب اطمینان حداقل ۲/۵ نسبت به بارهای وارد، طراحی و ساخته شوند. در صورتی که در قالب‌بندی از قالب‌های پلیمری استفاده شود، باید استانداردهای مربوط رعایت گردد.

۲۴۲- قالب بتن باید قبل از بتن‌ریزی توسط شخص ذیصلاح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب، مهارها و نظایر آنها اطمینان حاصل شود، تا در موقع بتن‌ریزی از فرو ریختن قالب پیش‌گیری به عمل آید.

۲۴۳- در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد در باز کردن و نگهداری قالب‌ها باید احتیاط‌های لازم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط، لغزش و یا واژگونی قالب‌ها به عمل آید.

۲۴۴- کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، باید به کفش، کلاه، عینک و دستکش حفاظتی مجهز باشند.

۲۴۵- کارگرانی که در ارتفاع، به کاربتن می‌لگرد، قالب یا ریختن بتن می‌پردازند و در معرض خطر سقوط قرار دارند، باید مجهز به حماله بند کامل بدن و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسائل کار از محل بتن‌ریزی موانعی نصب گردد.

۲۴۶- کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می‌کنند و یا در اندوه، بتن پاشی (شاتکریت) یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند، باید با به دستکش، عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب مجهز باشند.

۲۴۷- میخ‌های موجود در تخته‌ها و سایر اجزای قالب‌های چوبی باید بلافاصله بعد از باز شدن قالب به داخل چوب فرو کوبیده یا کشیده شود.

۲۴۸- دستگاه بتن‌ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کاری دستگاه از به کار افتادن بتفاقی آن پیش‌گیری به عمل آید.

### جابه‌جای کنتورها

۲۴۹- هرگونه تغییرات و جابه‌جایی در کنتورهای برق، گاز، آب و اتصالات قبل از کنتورها، فقط باید توسط مأموران سازمان‌ها و مسئولان ذیریط صورت گیرد.

۱. پانل: صفحه یا تابلویی که روی آن اعلان یا اینزارهای اداره‌گیری نصب شود - سطح پیش‌ساخته نسبتاً بزرگی که آن را به صورت دیوار یا سقف نصب می‌کنند.

## سیم کشی موقت

- ۲۴۸- کلیه سیم کشی هایی که برای استفاده های موقت انجام می شود، باید با رعایت موارد زیر انجام شود.
- الف- برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل های مناسب نصب شود.
- ب- سیم کشی برای استفاده های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع حداقل ۲/۵ متری از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم ها طوری نصب شوند که از آسیب های احتمالی محفوظ بمانند.
- ج- تابلوهای برق موقت بایستی به وسیله محفظه هایی با درپوش قفل دار مسدود گردند و پیرامون آنها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

## نصب قطعات

- ۲۴۹- نصب قطعات مصالح ساختمانی از جمله پلاک سنگی روی نمای ساختمان باید بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی تأیید شده، توسط اشخاص ذیصلاح به وسیله عنابر نگهدارنده و مهار کننده به طرق اطمینان بخش انجام گیرد تا امکان سقوط آنها منتفی گردد.
- ۲۵۰- قطعات پیش ساخته بتنی باید طوری طراحی و ساخته شوند که عملیات نقل و انتقال، جابه جایی، نصب و برپا کردن آنها به راحتی و با اینمی کامل انجام شود. وزن تقریبی قطعات تیز بر روی آنها نوشته یا حک گردد.
- ۲۵۱- قلاب ها یا سایر وسایلی که در قطعات پیش ساخته بتنی به منظور سهولت جابه جایی و بلند کردن آنها پیش بینی و تعییه می گردند، باید از نظر فرم، ابعاد و موقعیت نصب به ترتیبی باشند که:
- الف- جنس قلاب ها باید از فولاد نرم (S1۳۷) انتخاب گردد و دارای مقاومت کافی در برابر نیروهایی که بر آنها وارد می شود با ضریب اطمینان ۳ باشند.
- ب- در داخل خود قطعه و در اسکلت ساختمان باعث ایجاد نیروهای محرکی نگردد.
- ج- پس از استقرار قطعات در محل نصب خود، به راحتی از وسایل و ادوات بالابرها و جرثقیل جدا شوند.
- د- قلاب ها و ادوات مذکور در قطعات پیش ساخته بتنی مربوط به سقفها و پلکان ها به نحوی تعییه شده باشند که پس از نصب قطعه، بالاتر از سطح کار قرار نگیرند.
- ۲۵۲- هنگام نصب قطعات پیش ساخته بتنی، محوطه اطراف ساختمان که امکان سقوط قطعات به داخل آنها وجود دارد، باید مورد مراقبت دقیق قرار گرفته و محصور گردد.

## کار بر روی بام ها و سقف های شیبدار

- ۲۵۳- کارگرانی که بر روی سقف های شیبدار به کار گمارده می شوند، باید دارای تجربه کافی و توانایی جسمی لازم باشند.
- ۲۵۴- از کار کردن بر روی بام ساختمان ها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که سطح بام پوشیده از برف و یخ باشد، باید جلوگیری به عمل آید.
- ۲۵۵- هنگام کار بر روی سقف های پوشیده از صفحات شکل پذیر و یا شکننده از قبیل صفحات موج دار نورگیر، باید از صفحات چوبی با عرض حداقل ۲۵۰ میلیمتر استفاده شود. این صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گردد تا از لغزش آنها در زیر پای کارگر جلوگیری به عمل آید. در ضمن تعداد صفحات چوبی باید حداقل دو عدد باشد تا هنگام نیاز به جابه جا کردن یکی از آنها، کارگر مجبور به ایستادن بر روی ورق های شکننده و یا انعطاف پذیر نباشد.
- ۲۵۶- در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری از ریزش ابزار کار نصب شود.
- ۲۵۷- کارگرانی که بر روی بام های شیبدار کار می کنند، باید مجهز به حمایل بند کامل بدن و وسایل محدود کننده مناسب، باشند.

## نقاشی و پوشش سطوح

- ۲۵۸- هنگام نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا سایر مواد قابل اشتعال، باید محل کار به طور طبیعی تا حد تأمین هوای سالم بر اساس حدود مواجهه مجاز اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی تهویه گردد. چنانچه از تهویه مصنوعی استفاده شود، باید دستگاه ضد جرقه که در خارج از فضای کار قرار داده می شود قبل از شروع کار روشن گردد.
- ۲۵۹- در هنگام چسباندن موکت و یا پوشش های پلاستیکی و نظایر آن، استعمال دخانیات و استفاده از کبریت، فندک و غیره باید اکیداً

- ممنوع گردد. همچنین باید از عملیاتی از قبیل جوشکاری یا برشکاری حرارتی در محل کار و مجاورت آن جلوگیری به عمل آید.
- ۲۶۰- در هنگام چسباندن موکت و یا پوشش‌های پلاستیکی و نظایر آن، باید از عملیاتی از قبیل جوشکاری یا برشکاری حرارتی در محل کار و مجاورت آن جلوگیری به عمل آید.
- ۲۶۱- هنگام کار با مواد شیمیایی قابل اشتعال باید وسایل خاموش کننده آتش مناسب با نوع مواد شیمیایی آماده و در دسترس باشد.

### انبار کردن مصالح

- ۲۶۲- از انبار کردن و انباشت مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه‌های گودبرداری، دهانه چاهها، گودال‌ها، پرتوگاه‌ها و نظایر آن باید جلوگیری به عمل آید.<sup>۱</sup>
- ۲۶۳- برداشتن مصالح انبار شده توسط کارگر باید از بالاترین قسمت شروع گردد و از کشیدن و برداشتن آنها از قسمت‌های تحتانی که باعث ریخت و ایجاد حادثه می‌شود، خودداری گردد.
- ۲۶۴- برای انبار کردن تخته‌های چوبی باید آنها را روی چوب‌های عرضی گذاشت، به طوری که کاملاً روی سطح زمین قرار نگیرند و بین هر چند ردیف، چوب‌های عرضی قرار داده شود.
- ۲۶۵- کلیه تأسیسات و تجهیزات کارگاهی که به منظور انبار کردن مصالح به کار می‌روند، باید دارای پایداری لازم در مقابل نیروهای وارد (ثقیل و جانبی) باشند.
- ۲۶۶- کیسه‌های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن، نباید بیش از ۱۰ ردیف روی هم چیده شوند، برداشتن آنها باید به صورت ردیف‌های افقی انجام شود. به علاوه اجر و سفال نباید بیش از ۲ متر انباشته شود، و اطراف آن نیز باید با موانع مناسب محصور گردد.
- ۲۶۷- از انباشت مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روی سقف‌های اجرا شده و همچنین در مجاورت تیغه‌ها و دیوارهای کم عرض باید جلوگیری به عمل آید.
- ۲۶۸- آهن‌الات (تیر آهن، نیشی، میلگرد و نظایر آن) باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شوند که خطر غلطیدن ناگهانی آنها وجود نداشته باشد.
- ۲۶۹- طرفین لوله‌های فولادی که انبار می‌شوند، باید با موانع مناسب مهار گردند تا از غلطیدن آنها بر روی هم و ایجاد حادثه جلوگیری شود.
- ۲۷۰- از انباشت مصالحی از قبیل شن، ماسه، خاک و نظایر آن در کنار دیوارها و تیغه‌ها تا حد امکان باید جلوگیری به عمل آید. در صورتی که این کار اجتناب‌ناپذیر باشد، باید این مصالح طوری انباشته شوند که فشار بیش از حد به دیوار یا تیغه وارد نشود.

<sup>۱</sup>. گودال: حالت، جای گود.